



Poročilo o izvedeni nalogi

Občina Brežice - Poročilo o primernosti vode za kopanje v naravnih kopališčih - reka Krka

Evidenčna oznaka: 2300-24/27934-26/75072

Naročnik: OBČINA BREŽICE
CESTA PRVIH BORCEV 18
8250 Brežice

Naročilo: PO-2300-24/27934-26/101253, z dne 29.04.2026
Naročilnica št. N-0207-2026, z dne 29.04.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Andrej Povše, mag.san.inž.

Skrbnik vzorca: Matic Molan, dipl.san.inž.

Novo mesto, 21.07.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Andrej Povše, mag.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Krka, Cerklje ob Krki
Številka vzorca: 26/75072
Namen: Nadzor kopalne vode naravnega kopališča
Naročnik: OBČINA BREŽICE, CESTA PRVIH BORCEV 18, 8250 Brežice
Vzorec odvzel: Matic Molan, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 17.07.2026 11:15
Mesto odvzema: NARAVNA KOPALIŠČA, Krka, Cerklje ob Krki
Vzorec sprejel: Matic Molan
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 17.07.2026 12:25

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Mikrobiološki parametri				
Escherichia coli	39	CFU/100 mL	1000	skladen
Enterokoki	20	CFU/100 mL	400	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Smerne vrednosti za odsvetovanje ali prepoved kopanja na naravnih kopališčih oziroma kopalnih območjih, Priporočila NIJZ za naravne kopalne vode; https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/smernice_vrednosti_24.6.2020.pdf, Celinske vode

Kopalna voda naravnega kopališča - ocena skladnosti:

Vzorec površinske vode je glede na Priporočila NIJZ za naravne kopalne vode skladen in primeren za kopanje.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-24/27934-26/75072-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-24/27934-26/75072-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Krka, Cerklje ob Krki
Matriks: Kopalna voda naravnega kopališča
Številka vzorca: 26/75072
Namen: Nadzor kopalne vode naravnega kopališča
Naloga: Občina Brežice - Poročilo o primernosti vode za kopanje v naravnih kopališčih - reka Krka 181-1/2021
Skrbnik vzorca: Matic Molan, dipl.san.inž.
Naročnik: OBČINA BREŽICE, CESTA PRVIH BORCEV 18, 8250 Brežice
Naročilo: PO-2300-24/27934-26/101253, z dne 29.04.2026
Naročilnica št. N-0207-2026, z dne 29.04.2026
Predmet vzorčenja: Trenutni točkovni vzorec kopalne vode v območju naravnega kopališča.
Plan vzorčenja: DN 256086, 17.07.2026
Mesto odvzema: NARAVNA KOPALIŠČA, Krka, Cerklje ob Krki
Metoda vzorčenja: SIST EN ISO 5667-6:2017 v povezavi z ISO 19458:2006, Podatki o izvedenih postopkih konzerviranja, filtriranja in in-situ meritvah so v tehničnih zapisih, dosegljivih v laboratoriju.
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 17.07.2026 11:15
Odvzel: Matic Molan, NLZOH OPKV

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Krka, Cerklje ob Krki



Sprejem vzorca

Datum in ura: 17.07.2026 12:25
Sprejel: Matic Molan

Datum poročila: 21.07.2026



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	26.9	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	17.07.26 17.07.26
Električna prevodnost (25°C)	401	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	17.07.26 17.07.26
<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperature kompenzacije aparata</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 26.9 °C</i>					
pH	8.3			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	17.07.26 17.07.26
<i>Meritev opravljena pri T = 26.9 °C</i>					
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	17.07.26 17.07.26
Kisik-raztopljeni	8.4	mg/L	O ₂	ISO 17289:2014, na mestu odvzema	17.07.26 17.07.26
Nasičenost s kisikom	106 #	%		ISO 17289:2014, na mestu odvzema	17.07.26 17.07.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Andrej Povše, mag.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Anton Škrbec ob 21.07.2026 08:37

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Krka, Cerklje ob Krki	Prevzem vzorca	Datum poročila: 20.07.2026
Matriks:	Kopalna voda naravnega kopališča	Datum in ura: 17.07.2026 12:29	
Številka vzorca:	26/75072; Lab. št.: 26/7837	Prevzel:	Nastja Hočevnar
Namen:	Nadzor kopalne vode naravnega kopališča		
Naloga:	Občina Brežice - Poročilo o primernosti vode za kopanje v naravnih kopališčih - reka Krka 181-1/2021		
Skrbnik vzorca:	Matic Molan, dipl.san.inž.		
Naročnik:	OBČINA BREŽICE, CESTA PRVIH BORCEV 18, 8250 Brežice		
Naročilo:	PO-2300-24/27934-26/101253, z dne 29.04.2026 Naročilnica št. N-0207-2026, z dne 29.04.2026		
Mesto odvzema:	NARAVNA KOPALIŠČA, Krka, Cerklje ob Krki		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	17.07.2026 11:15		
Odvzel:	Matic Molan, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	39	CFU/100 mL	17.07.2026 20.07.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NM	20	CFU/100 mL	17.07.2026 20.07.2026

Analitik:
Jasna Progar, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja
Elektronsko podpisal Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja ob 20.07.2026 13:05:37

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.