





	<p>oznaka okvirne linije zamakanja v notranjost objekta - predlog sanacije zamakanja AB obodnih vkopanih sten</p>		<p>oznaka okvirne obravnavane površine stopnišča (zunanje stopnišče) in terase (zunanji podes) ter klančina za hendikepirane na JZ strani objekta</p>
	<p>oznaka okvirne obravnavane površine - prostori kegljišča</p>		<p>oznaka okvirne obravnavae površine - Sanacija zamakanja na AB obodnih vkopanih stenah AB uvozno izvozne klančine</p>
	<p>oznaka okvirne obravnavane površine - parkirna garaža</p>		<p>oznaka okvirne linije glavne dilatacije - predlog sanacije zamakanja</p>

IZS 0918	 Irma d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana tel./fax: 01-562-10-19 / 01-562-10-13 <a href="http://www.irma.si">http://www.irma.si</a>			
Naročnik	HPG, d.o.o., Gornji Lenart 28a, 8250 Brežice			
Objekt/lokacija	Športna dvorana Brežice, Čemelčeva cesta 10 v Brežicah			
Vrsta načrta	preiskave materialno tehničnega stanja			
Vsebina/naslov risbe	Tloris kleti - oznaka obravnavanih površin			
DN	št. lista	Datum	Merilo	Priloga
02-024-15/IL	1	marec 2016	1:300	/